



UTFUOR

## COMPLESSO VIA CLAUDIO 21 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DEL 1. E 2. PIANO EDIFICIO N. 5 COMPLESSO DI VIA CLAUDIO N.21 NAPOLI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di giugno, a seguito di segnalazione da parte della ditta di manutenzione, con la quale si segnalava il mancato funzionamento della unità di condizionamento a servizio del 1 e 2 piano della palazzina n.5 del Complesso di Via Claudio n.21, il Capo dell'Ufficio Tecnico di Fuorigrotta, e il tecnico geom. Giuseppe Bartolozzi, Assistente Tecnico del medesimo Ufficio, si sono recati sul posto e dal sopralluogo esperito congiunto con i tecnici della manutenzione hanno constatato l'irrimediabile danneggiamento della macchina installata nel lontano 1991.

Alla luce di quanto sopra, considerato che tale situazione richiede un immediato intervento, al fine di garantire le condizioni minime di vivibilità e salubrità sia del personale che degli studenti, è necessario provvedere alla sostituzione immediata della stessa.

Per tutto quanto su esposto, è stato richiesto alla ditta G.M.I.T. srl con sede in Via Padre Michele Abete n.2 80048 S. Anastasia (NA), un immediato intervento per le opere di sostituzione con opere connesse della macchina in parola.

Il sottoscritto tecnico ha redatto il presente verbale ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. n.207/2010.

IL TECNICO

Geom. Giuseppe Bartolozzi

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO FUORIGROTTA

Geom. Antonino Laudicina

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di giugno, visto il verbale di cui sopra, attesa la somma l'urgenza, si affida alla ditta G.M.I.T. srl, l'esecuzione delle opere in parola.

IL CAPO DELL' UFFICIO TECNICO FUORIGROTTA

Geom. Antonino Laudicina

Per Accettazione  
**G.M.I.T. s.r.l.**

Via Francesco De Santis n. 10

80040 Cercola (NA)

Tel. 0810012374 Fax 08119302736

P. IVA e C.F.: 03303481216